


RXC



小螺栓、螺母

大螺栓、螺母

大T型螺栓、螺母

大长螺栓

小T型螺栓、螺母



12CM



18CM



34CM

34CM




先将黑色紧固螺丝拧到紧固孔里



Please see


连接好，螺丝拧紧








18CM





四角拼插好，紧固






12CM








18CM


亚克力板


34CM



先固定三面，插进亚克力板，再固定另一面











角件，总共24个





小螺栓、螺母








先将螺栓穿过角件中间孔，螺母拧上一点，一定注意螺母正反面









螺母卡进槽中


















等距离分成三段

58CM




小角件横向固定





小T型螺栓、螺母



电钻打孔，穿透亚克力板







外面螺母拧上一点




将螺栓卡进槽中


从外侧将螺母拧紧










将长方体上端先固定





下端固定





(大角件) 双倍角件
总共4个



大螺栓、螺母






45CM



60 CM







上下两个T型螺栓 (大T型螺栓)





A close-up photograph showing a dark grey metal bracket being attached to a light-colored surface. A blue L-shaped support arm is being held in place by a silver hex nut being tightened onto a bolt. A circular hole is visible on the bracket.


卡进槽中


外侧螺母拧紧

将管子、弯管拼插起来




距离2.5CM左右电钻钻孔





圆形螺母，用手指放进管内，顶在打孔位置



大长螺栓，拧紧

大长螺栓

